

III. Zakres rzeczowy dla zadania „Ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nad drogą dojazdową w ciągu ul. Stoczniewców w zakresie łożysk”

1. Wykonanie inwentaryzacji geometrycznej obiektu.
2. Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego łożysk na obiekcie wraz z opisem uszkodzeń.
3. Szczegółowe wnioski z oględzin i badań, ocena stanu technicznego łożysk.
4. Ocena stanu technicznego obiektu.
5. Określenie zakresu i technologii prac remontowych.
6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zalecanych prac naprawczych.

Opracowanie należy złożyć w 4 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (płyta CD).